



Stockholm 1 Mars 2021

Till

Arenachefer SHL  
Klubbchefer SHL  
Arenachefer HA  
Klubbchefer HA  
Sportchef SHL, HA, SDHL, HE  
Klubbchefer/Ordf SDHL, HE  
Driftsansvariga Förbundshallar  
Sv Ish förb. Distriktsförbund

## DIREKTIV GOAL PEGS

### Introduktion

De många fall, främst i SHL, där målburen under matchspel alltför ofta bringas ur sitt läge har föranlett en djupare granskning av hur och vilka typer av Goal Pegs som används.

En analys av videosekvenser från ett 20-tal matcher visar på ett antal olika fall/orsaker. Ett är att målvakten avsiktligt flyttar målburen (detta överläts åt domaren att avgöra), man ser också flera fall där peggen gör "sitt jobb" dvs lösgör buren vid kraftig påverkan och sedan finns ett antal fall som bedöms bero på att:

- Felaktiga peggar används – för korta!
- Felaktigt monterade peggar
- Eventuellt fel egenskaper hos materialet i peggarna. Fördjupar oss inte detta för tillfället då gjorda hårdhetsmätningar inte visar något anmärkningsvärt.

Ovanstående är grunden till detta direktiv


### Bakgrund

Till säsongen 20/21 infördes nytt regelverk för Goal Pegs. Två (2) olika slag av peggar infördes, mått och märkning (Jr 80 eller Sr90 samt leverantör) (se bilder)

Peggarna skall vara av material polyeter polyuretan.

1. Blå peg – ersätter den tidigare röda varianten. Den har samma

egenskaper som den röda. Skall vara av hårdhetsklass 90 Shore A och användas i matchspel fr.o.m U16 och upp till SHL.



### **SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET** **THE SWEDISH ICE HOCKEY ASSOCIATION**

Postadress: Box 5204  
121 16 JOHANNESHÖV  
Besöksadress: Bolidenvägen 22  
Organisationsnr: 802001-6070

Telefon: 08-449 04 00  
Telefax: 08-91 00 35  
E-post: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se

Postal address: Box 5204  
SE-121 16 JOHANNESHÖV  
Visitors address: Bolidenvägen 22  
VAT number: SE802001607001

Telephone: +46 8 449 04 00  
Telefax: +46 8 91 00 35  
E-mail: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se



2. Gul peg – ny mjukare peg. Skall vara av hårdhetsklass 80 Shore A och används i matchspel upp till och med U15

**Obs – omärkta peggars får inte användas**

### **Funktion**

Peggens funktion är att vid kraftig påverkan på målburen ”lösa ut” dvs flytta målburen ur sitt läge. För att säkerställa funktionen är det viktigt att rätta peggars används samt att de hanteras och monteras rätt.

### **Direktiv Goal Pegs**

Följande direktiv, med undantag för den utökade märkningen på Goal Peggen, **skall tillämpas från senast onsdag 10 mars i samtliga förbundsserier – SHL, HA, SDHL, J20N, HockeyEttan (HE)**. I övriga seriesystem (region- och distriktsserier) fr.o.m. säsongen 2021/2022.

För att säkerställa rätt funktion **skall**:

- a. Peggens följa regelverket m.a.p. färg, märkning, dimensioner
- b. Monteringsanvisning enligt nedan följas
- c. I de fall inget stopp finns i målstolpsröret – skall hindra peggen från ”att vandra” uppåt i röret – **skall sådant monteras**. Anvisning enligt nedan (”Stoppfunktion i målstolpen”)

### **Märkning**

Från och med **säsongstarten 2021/2022 skall peggarna vara märkta** enligt följande.

- a. **Blåa peggars ”Sr90”, gula peggars ”U80”** (← Observera ändringen för gula peggens)
- b. **Leverantörens namn**
- c. **Tillverkningsdatum – År/vecka**

§b och §c är till för spårbarheten utifall det uppkommer några problem som kan hänföras till produktionsprocessen av peggen. Det åligger då leverantören att informera producenten. Det kan i yttersta fall handla om återkallande av en viss ”batch”.

### **Montering**

- 1 Borra upp röret/hylsan i isen/pisten. Använd en spiralborr för trä, borra minst 110 mm djupt mätt från överkant is. Använd **inte** en metallborr eller borr med hårdmetallskär.

Borra så **lodrätt** som möjligt, undvik att vicka bormaskinen åt sidorna då detta nöter på hylsans insida såväl som isen.

Det är borren som skall slitas och inte hylsans insidor.



**SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET**  
**THE SWEDISH ICE HOCKEY ASSOCIATION**

Postadress: Box 5204  
121 16 JOHANNESHÖV  
Besöksadress: Bolidenvägen 22  
Organisationsnr: 802001-6070

Telefon: 08-449 04 00  
Telefax: 08-91 00 35  
E-post: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se

Postal address: Box 5204  
SE-121 16 JOHANNESHÖV  
Visitors address: Bolidenvägen 22  
VAT number: SE802001607001

Telephone: +46 8 449 04 00  
Telefax: +46 8 91 00 35  
E-mail: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se



Ovarsamhet kan få ödesdigra följder, borren nöter hål på insidan av rörhylsan och vidare på kylslangan i pisten med risk för kölbärläckage som följd (se bild)

### **Tips**

För att minska risken för ”kärnis” i botten på peggålet och för att underlätta borringen så kan man stampa ner snöskrap från isen i hålet och detta speciellt vid längre uppehåll mellan matcher. Då man sedan spolar isen kommer endast det övre lagret i peggålet att vara hårt, så snart man kommer igenom detta blir det lätt att borra upp, mest snöskrap, ända ner.

- 2 Peggarna sätts/förs ner i isen (röret/hylsan). **Observera** peggen skall löpa lätt ner i hålet – absolut **inget tryckande/slående** – och **ligga dikt an mot isen !** (se bild)
- 3 Med båda peggarna på plats lyfts målburen i sin tur på plats. Peggens tjockare del skall även den utan större kraft löpa relativt lätt i målburens stolpe – målstolpens/rörets ”rundhet” bör kontrolleras regelbundet och speciellt inför match.
- 4 Klart för nedsläpp

### **Återmontering då målburen varit ur läge**

1. Plocka i förekommande fall ur peggarna ur målstolparna och/eller isen.
2. Stoppa ner peg/peggarna i isen (röret/hylsan).  
**Observera att peggen skall ligga dikt an mot isen !** (se bild)  
Om kärvt → borra upp! Överlåt detta arbete till tjänstgörande ismakare
3. Lyft tillbaka målburen



### **SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET** **THE SWEDISH ICE HOCKEY ASSOCIATION**

Postadress: Box 5204  
121 16 JOHANNESHOV  
Besöksadress: Bolidenvägen 22  
Organisationsnr: 802001-6070

Telefon: 08-449 04 00  
Telefax: 08-91 00 35  
E-post: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se

Postal address: Box 5204  
SE-121 16 JOHANNESHOV  
Visitors address: Bolidenvägen 22  
VAT number: SE802001607001

Telephone: +46 8 449 04 00  
Telefax: +46 8 91 00 35  
E-mail: info@swehockey.se  
Internet: www.swehockey.se



### **Stoppfunktion i målstolpen**

Som en extra säkerhetsåtgärd **skall** ett stopp finnas i målstolpen för att förhindra att peggen åker upp (och förvinner) i målstolpen. Stoppet kan utformas antingen genom att en skruv (förslagsvis metallskruv diameter 5mm och längd 35mm) monteras på baksidan av målstolpen och 85-90 mm upp från botten (se bild) alternativt väljs en rörsprint (5x50 mm) – borra ett genomgående hål 85-90 mm upp och slå in sprinten.



### **Regelbok Ishallar 2021/2022**

Ovanstående kommer i tillämpliga delar ingå i ”Regelbok Ishallar 2021/2022”

**Med vänlig hälsning**

### **SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET**

Olof Östblom  
Svenska Ishockeyförbundet  
Tävlingschef  
[olof.ostblom@swehockey.se](mailto:olof.ostblom@swehockey.se)  
070 445 1054

Jörgen Hjert  
Svenska Ishockeyförbundet  
Anläggningskommittén  
[jorgen.hjert@swehockey.se](mailto:jorgen.hjert@swehockey.se)  
070 555 7854

### **SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET** **THE SWEDISH ICE HOCKEY ASSOCIATION**

Postadress: Box 5204  
121 16 JOHANNESHÖV  
Besöksadress: Bolidenvägen 22  
Organisationsnr: 802001-6070

Telefon: 08-449 04 00  
Telefax: 08-91 00 35  
E-post: [info@swehockey.se](mailto:info@swehockey.se)  
Internet: [www.swehockey.se](http://www.swehockey.se)

Postal address: Box 5204  
SE-121 16 JOHANNESHÖV  
Visitors address: Bolidenvägen 22  
VAT number: SE802001607001

Telephone: +46 8 449 04 00  
Telefax: +46 8 91 00 35  
E-mail: [info@swehockey.se](mailto:info@swehockey.se)  
Internet: [www.swehockey.se](http://www.swehockey.se)